

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
25-03-20	Som. Av Hidalgo se reviso y se puso una lampara	1 foco leds 40 w	no servia el foco leds se cambio
	Sardin Santo Domingo se reviso y se puso una lampara	1 foco leds 40 w	no servia el foco leds se cambio
	Calle Carreñiga se reviso y se puso arcen de alumbrado de carbón a plazo de foras		Se esporto la linea trazo de se cambio se prabo quedo listo
	Calle S de mayo se reviso y se puso una lampara		Se limpio el sarro quedo listo

DELEGADO \_\_\_\_\_

COMUNIDAD \_\_\_\_\_

PERSONAL Luis Caeranda

VEHICULO A13