

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
27-03-20	<p>SE INSTALO UNA CAMARA EN LA (UNA) CAMARA LED EL CABELLON DE LA ENTRADA 110w DE MESICLAS Y SE ACORDO OTRA QUE SE ESTAGA CALCANDO ALLI MISMO</p>	<p>(UNA) CAMARA LED</p>	

PERSONAL Adolfo Luna HCO
ANTONIO DOMINGUEZ MTR
 VEHICULO # 13 (H1A3)

DELEGADO _____
 COMUNIDAD _____