

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
10-02-20	Se arregló 1 lampara en prolongacion en flores	1 fotocelda	
7	Se arregló 1 lampara en calle cerrito de Guadalupe.	1 fotocelda	
	Se arregló 1 lampara en calle Santa Elena	1 fotocelda	

PERSONAL Luis G. Morin

VEHICULO #62

DELEGADO _____

COMUNIDAD San.