

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
28-07-20	Com. San Jose de Felix se revisaron 3 areas de alumbrado, se revisaron y repararon 6 lamparas leds se les limpio el carro a la las lineas que alimentan las lamparas	2 fotoceldas	se chequearon cables de alimentacion y centros de carga se les dio una limpieza se probaron se dejaron listas
	tecnologico se reviso contactor que alimenta el alumbrado ya que tiene tiempo que estan prendidas todo el dia y noche	1 fotocelda 220	se proba se dej al isto

PERSONAL Luis Gerardo y Oscar

DELEGADO _____

VEHICULO #18

COMUNIDAD _____