



SOMBRERETE

BITACORA DE TRABAJO DIARIO



Alumbardo Público

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
16-10-20	Carr Flores Magón Se fue y se hizo falla en el pozo de agua potable	1 fusible de 20 Amps	Kilometraje Salida. Kilometraje Entrada. Se reanuda trabajo y empuje se restableció se avanzo queda listo

PERSONAL Osorio - Oscar DELEGADO _____
 VEHICULO # 100 COMUNIDAD _____