



SOMBRERETE
SERVICIO DE OBRAS MUNICIPALES DE ESMERALDAS

BITACORA DE TRABAJO DIARIO



Alumbardo Público
MUNICIPIO DE ESMERALDAS

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
4-11-20	Con el Escritorio se fue y se hizo pozo de agua. <i>Delgado</i>		Kilometraje Salida: 338960.1 Kilometraje Entrada: el problema se encuentra en una cucarilla de Comisippi se revisa pozo de agua y arrendador y líneas de alimentación
	Afilan de conector cable, faros, micas, reflectores y fotocidas		Se trajeron a la Ofi de Alumbardo Público guindas perfectas los reflectores y cable neutral ITN
	Ofi. Comunicación Social se cambió un faro	1 faro leds 9 m 110v	quedo listo

DELEGADO _____
COMUNIDAD _____

PERSONAL *Eberio y Oscar*
VEHICULO # *18*