



**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

**ACTA CIRCUNSTANCIADA**

Siendo las 12:30 del día 8 del mes Abril del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal Sombrerete Zacatecas Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle

Calle Guadalupe Col. Centro, estando presente Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor de obra del Organismo Interno de Control, Arg. Luis Antonio Benítez Hernández supervisor de Desarrollo Social.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

Rehabilitación de drenaje sanitario

que se describe a continuación

Se revisaron los pozos de visita ya contruidos con sus respectivas tapas. Se conectaron y se rehabilitaron las descargas domiciliarias nuevas esto para evitar a futuro rompan el pavimento como se observa en las fotos. Comenta el supervisor que se hicieron las excavaciones pertinentes para la colocación de tubería para red sanitaria de 8".

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Titular del Órgano Interno de Control**



**Supervisor de Obra**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lic. María Guadalupe Villa Montes

**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
SOMBRERETE, ZAC**

Arg. Gilberto Soto Valdez

*[Signature]*  
Arg. Luis Antonio Benítez Hdez.  
Testigo

\_\_\_\_\_

Testigo

Delegado de la Comunidad

\_\_\_\_\_

NO. REVISION/OIC/ 01/2T/2024

\_\_\_\_\_

DRENAJE DE CALE GUADALUPE, COL. CERRITO DE GUADALUPE

