



## ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

### ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 11:40 del día 18 del mes Abril del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal Col. Gonzalez Ortega Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle

Arg. María Guadalupe Durán Gamez supervisora de obra de Desarrollo Social, Arg. Yesenia Coronado Estupíñan supervisora de Desarrollo Social. Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor de obra del Organó Interno de Control.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

"Rehabilitación de plaza cívica (segunda etapa)"

que se describe a continuación

Como seguimiento de obra, se verificó que las guarniciones están colocadas al 100% en su totalidad, así como el suministro de las bases para las luminarias están ahí físicamente sin colocar.

Se trabaja en los rellenos de toda la superficie (áreas de pasillos). Para posteriormente recibir el adoceto y arena.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Titular del Órgano Interno de Control



Supervisor de Obra

\_\_\_\_\_  
Lic. María Guadalupe Villa Montes

ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
SOMBRERETE, ZAC.

\_\_\_\_\_  
*(Handwritten signature)*

Arq. Gilberto Soto Valdez

*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
Arq. María Gpe. Duran Gámez  
Supervisora Desarrollo Social.  
Testigo

\_\_\_\_\_  
Arq. Yogenia Coronado Estupinán  
Supervisora Desarrollo Social.  
Testigo

Delegado de la Comunidad

\_\_\_\_\_

NO. REVISION/OIC/ 02-2T/2024

\_\_\_\_\_

