

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

**ACTA CIRCUNSTANCIADA**

Siendo las 11:00 del día 20 del mes Mayo del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal Palacio Municipal Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor de obra del Órgano Interno de Control, de la obra "Rehabilitación de Red de Agua Potable en línea General" en la comunidad de Alfredo V. Benfil.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada "Rehabilitación de Red de Agua Potable en línea General" que se describe a continuación

Referente a esta obra no se tenía conocimiento por parte del Órgano Interno de Control de la misma, hasta en tanto la Dirección de Desarrollo Social hizo llegar el acta de entrega para que fuera firmada por la Lic. María Guadalupe Villa Montes titular de este Órgano Interno de Control, y se optó por realizar llamada vía telefónica al Delegado de la Comunidad para constatar si se realizaron los trabajos, comentando el Delegado que efectivamente si se hicieron trabajos en la

línea general de conducción de la comunidad.  
no se cuenta con evidencia fotográfica.

Titular del Órgano Interno de Control

\_\_\_\_\_

Lic. María Guadalupe Villa Montes



Supervisor de Obra

ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
SOMBRERETE, ZAC

Arg. Gilberto Soto Valdez

\_\_\_\_\_

Testigo

Arg. Luis Antonio Benítez Hdez.  
Supervisor de obra Desarrollo Social.  
Testigo

Delegado de la Comunidad

\_\_\_\_\_

NO. REVISION/OIC/ 03-2T-2024

\_\_\_\_\_