

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRETE, ZACATECAS.

**ACTA CIRCUNSTANCIADA**

Siendo las 11:30 del día 20 del mes Mayo del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal Oficina del Órgano Interno de Control Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor de obra de este Órgano Interno de Control.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

"Rehabilitación de pozo profundo para agua potable"

Comunidad Quince de enero que se describe a continuación

Referente a esta obra no se tenía conocimiento por parte del Órgano Interno de Control de la misma, hasta en tanto la Dirección de Desarrollo Social hizo llegar el acta de entrega recepción para que fuera firmada por la Lic. María Guadalupe Villa Mantes titular de este Órgano Interno de Control y se optó por realizar llamada vía telefónica al Delegado de la comunidad para constatar si se realizaron los trabajos, comentando el Delegado que efectivamente

si hicieron trabajos en el pozo de la comunidad.

---

---

---

---

---

---

---

---

Titular del Órgano Interno de Control



Supervisor de Obra

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Lic. María Guadalupe Villa Montes

ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
SOMBRERETE, ZAO

Arg. Gilberto Soto Valdez

\_\_\_\_\_

Testigo

Arg. Luis Antonio Benítez Hdez  
Supervisor de Obra Dirección Desarrollo Social  
Testigo

Delegado de la Comunidad

\_\_\_\_\_

NO. REVISION/OIC/ 04-2T-2024

\_\_\_\_\_