

ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 12:00 del día 20 del mes Mayo del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal oficina del órgano interno de control Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle Arg. Gilberto Soto Valdel supervisor del órgano interno de control.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada Rehabilitación de pozo profundo para agua potable N.º 7.

que se describe a continuación
Referente a esta obra nose tenía conocimiento por parte del Órgano Interno de Control de la misma, hasta en tanto la Dirección de Desarrollo Social hizo llegar el acta recepción para que fuera firmada por la Lic. María Guadalupe Villa Montes titular de este Órgano de Control, y se optó por realizar llamada vía telefónica al Delegado de la comunidad para constatar si se realizaron los trabajos, comentando el Delegado que efectivamente si hicieron trabajos en

el pozo de la comunidad.

Titular del Órgano Interno de Control

Lic. María Guadalupe Villa Montes



Supervisor de Obra

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRERETE, ZAC

Arq. Gilberto Soto Valdez

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad

NO. REVISION/OIC/05-2T-2024