

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRETE, ZACATECAS.

**ACTA CIRCUNSTANCIADA**

Siendo las 12:30 del día 20 del mes Mayo del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal Palacio Municipal Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor del obra del Órgano Interno de Control.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada

"Rehabilitación del sistema de Agua entubada" Comunidad de Proano. que se describe a continuación Referente a esta obra no se tenía conocimiento por parte del Órgano Interno de Control de la misma, hasta en tanto la Dirección de Desarrollo Social hizo llegar el acta de entrega para que fuera firmada por la Lic. María Guadalupe Villa Montes Titular de este Órgano Interno de Control y se optó por realizar llamada vía telefónica al Delegado de la comunidad si se realizaron los trabajos, comentando el Delegado que efectivamente si se hicieron trabajos en la línea general.

no se cuenta con evidencia fotografica.

Titular del Órgano Interno de Control

Lic. María Guadalupe Villa Montes

Supervisor de Obra

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
SOMBRERETE, ZAC

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad

NO. REVISION/OIC/ 06-27-2024