

ORGANO INTERNO DE CONTROL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

ACTA CIRCUNSTANCIADA

Siendo las 13:00 del día 20 del mes Mayo del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal Oficina del Órgano Interno de Control Las personas que describen a continuación se reúnen en la obra ubicada en calle Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor del Órgano Interno de Control.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada "Rehabilitación de pozo profundo para agua potable" Comunidad San Miguel de la Herradura que se describe a continuación referente a esta obra no se tenía conocimiento por parte del Órgano Interno de Control de la misma, hasta en tanto la Dirección de Desarrollo Social hizo llegar el acta de entrega recepción para que fuera firmada por la Lic. María Guadalupe Villa Montes Titular de este Órgano Interno de Control y se optó por realizar llamada vía telefónica al Delegado de la comunidad para constatar si se realizaron los trabajos, comentando el Delegado que efectivamente si se hicieron trabajos en el pozo de la co-

monidad.

ORGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPIO DE SOMBRETE, ZACATECAS

Titular del Órgano Interno de Control

Supervisor de Obra



Lic. María Guadalupe Villa Montes

Lic. Gilberto Soto Valdez

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
SOMBRETE, ZAC

Testigo

Testigo

Delegado de la Comunidad

NO. REVISION/OIC/07-2T-2024
