

**ORGANO INTERNO DE CONTROL**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SOMBRERETE, ZACATECAS.

**ACTA CIRCUNSTANCIADA**

Siendo las 13:30 del día 20 del mes Marzo del año 2024.

En la comunidad y/o cabecera municipal  
oficina del órgano interno de control Las personas que describen a  
continuación se reúnen en la obra ubicada en calle  
Arg. Gilberto Soto Valdez supervisor técnico del órgano  
Interno de Control.

La presente acta tiene por objeto, hacer constar la situación actual de la obra denominada  
"Rehabilitación de pozo profundo para agua potable" en la  
comunidad de Santa Mita. que se describe a continuación  
Referente a esta obra no se tenía conocimiento por  
parte del Órgano Interno de Control de la misma, hasta en  
tanto la Dirección de Desarrollo Social hizo llegar el  
dicta de entrega para que fuera firmada por la Lic. María  
Guadalupe Villa Montes Titular de este Órgano Interno  
de Control y se optó por realizar llamada vía telefónica  
al Delegado de la comunidad para constatar si se  
realizaron los trabajos, comentando el Delegado que  
efectivamente si se realizaron trabajos en el pozo



de la comunidad

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Titular del Órgano Interno de Control**


---

Lic. María Guadalupe Villa Montes

---

Testigo

**Supervisor de Obra**



Arq. Gilberto Soto Valdez

**ORGANO INTERNO  
DE CONTROL  
SOMBRETE, ZAC**

---

Testigo

**Delegado de la Comunidad**

---

NO. REVISION/OIC/ 08-2T-2024

---