



REPORTE DIARIO ALUMBRADO

LOCALIDAD: Sauvillo

FECHA: 5-Abril-2024

LAMPARA	FOCO	FOTOCEIDA	REDUCTOR	SOQUET	SOQUET FOTOCEIDA	ACRILICO	OTROS	OBSERVACIONES	HORA DE REPARACION
15	12 40w	5	6					- Comunidad de Sauvillo Se chequearon 15 lámparas y se repararon 14 una lámpara led esta dañada.	15:00

OFICIAL ELECTRICISTA: Eugenia

AYUDANTE ELECTRICISTA: L. Gerardo - Oscar - Adolfo

VEHICULO: \$ 100

CONFORMIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS