



REPORTE DIARIO ALUMBRADO

LOCALIDAD: Sombrerete

FECHA: 8-4-24

LAMPARA	FOCO	FOTOCELDA	REDUCTOR	SOQUET	SOQUET FOTOCELDA	ACRILICO	OTROS	OBSERVACIONES	HORA DE REPARACION
1		1						Calle Santa Rosas e reparar una lampara leds	
1								Se reparo lampara leds con prolongacion minima	
1		1						Se le cambio tubo y lampara leds que se estabas en prolongacion minima	
4								Se instalo una lampara leds en calle Roberto Reyes colonia El Coronel	
								se	

OFICIAL ELECTRICISTA: Osval

AYUDANTE ELECTRICISTA: Luz Garcia

VEHICULO: #13

CONFORMIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS