



REPORTE DIARIO ALUMBRADO

LOCALIDAD: *Sombrerete*

FECHA: *9-09-24*

LAMPARA	FOCO	FOTOCELDA	REDUCTOR	SOQUET	SOQUET FOTOCELDA	ACRILICO	OTROS	OBSERVACIONES	HORA DE REPARACION
<i>1</i>		<i>1</i>						<i>Se reparo una lampara leds en frente del templo Santo Domingo</i>	
<i>2</i>	<i>1</i>	<i>1</i>						<i>Se recizo una lampara leds calle organillo no funciona ahí por cambiarla y se reparo una suburbana</i>	
								<i>Se apollo son la grvs al personal de vigia para en poder de un arbol</i>	
<i>1</i>								<i>Se reparo una lampara leds calle iluminacion</i>	
<i>2</i>								<i>calle José Joel ahora se reparo una lampara leds y se entoroso otra de un alborfante de luminaria calle</i>	

OFICIAL ELECTRICISTA: *Braul*

AYUDANTE ELECTRICISTA: *Mauricio Ruiz Gerardo*

VEHICULO: *#13*

CONFORMIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS